

3. MONTAGE INSTRUCTIES VOOR GFS® PLT SYSTEEM



Maak met een buisnijder de vereiste snede in het dal van twee golvingen bij de PLT GFS® buis, waarbij u ervoor zorgt dat de volledige ronde rotaties in dezelfde richting worden gemaakt.

Knip met een strip- / veiligheidsmes de gele kous ongeveer 30 mm vanaf het uiteinde van de slang af. De snede moet worden gemaakt in het dal van twee golvingen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat een minimale hoeveelheid materiaal wordt verwijderd.



Bovendien moet er opgepast worden bij het draaien met het mes, dat de snede enkel diep genoeg is om de gele huls te verwijderen.

Breng een lichte druk op het snijwerktuig aan tussen de rotaties om ervoor te zorgen dat de buis vrij is van scherpe randen, bramen en zo een zuivere snede wordt bekomen.

